



Residuos Punto Limpio de Majadahonda _ INFORME MENSUAL_OCTUBRE 2022

OCTUBRE	2022	PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA								Nº VISIT.						4.396
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS	
CARTON	02-10-22	3.700	09-10-22	3.960	16-10-22	3.240	24-10-22	5.740	30-10-22	2.300					18.940	
COLCHONES	04-10-22	1.320	27-10-22	1.020											2.340	
METALES	13-10-22	2.120													2.120	
MADERA	07-10-22	5.460	14-10-22	4.140	21-10-22	5.600									15.200	
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	01-10-22	2.540	03-10-22	8.580	05-10-22	2.420	07-10-22	5.200	10-10-22	3.820	13-10-22	5.580	17-10-22	4.840	32.980	
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	19-10-22	4.880	25-10-22	3.440	31-10-22	4.740									13.060	
MEZCLA RESIDUOS (BASURA)	13-10-22	400													400	
ESCOMBRO															*	
RESTOS VEGETALES															*	
ROPA	03-10-22	1.166	07-10-22	760	10-10-22	927	14-10-22	730	17-10-22	680	21-10-22	1.080	24-10-22	900	6.243	
ROPA	27-10-22	638	28-10-22	365	31-10-22	796									1.799	
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)	05-10-22	112													112	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52)	05-10-22	788	19-10-22	981											1.769	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	05-10-22	90	19-10-22	30											120	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0	
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	05-10-22	137	19-10-22	171											308	
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	05-10-22	208	19-10-22	98											306	
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0	
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)															0	
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)	05-10-22	60													60	
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0	
ACEITE VEGETAL	27-10-22	600													600	
ACEITE MINERAL	03-10-22	800													800	
FLUORESCENTES															*	
BATERIAS															*	
PINTURA															*	
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															*	
RADIOGRAFIAS															*	
PILAS															*	
AEROSOLES															*	
TONER															*	
VIDRIO															*	

* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA