



Residuos Punto Limpio de Majadahonda \_ INFORME MENSUAL\_MARZO 2023

MARZO	2023		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA						Nº VISIT.						4.883
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
CARTON	04-03-23	3.340	11-03-23	3.160	18-03-23	3.700	25-03-23	4.200							14.400
COLCHONES	16-03-23	1.260	17-03-23	900											2.160
METALES															0
MEZCLA RESIDUOS (impropios metales)															0
MADERA	02-03-23	4.880	09-03-23	5.100	16-03-23	4.040	23-03-23	4.560	29-03-23	4.100					22.680
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	06-03-23	2.720	09-03-23	2.180	14-03-23	3.540	17-03-23	2.370	21-03-23	3.840	23-03-23	2.300	28-03-23	4.820	21.770
VOLUMINOSOS/PLÁSTICOS NR	31-03-23	1.880													1.880
ESCOMBRO	09-03-23	5.700	27-03-23	8.380											14.080
RESTOS VEGETALES	23-03-23	4.400													4.400
ROPA	03-03-23	556	06-03-23	648	10-03-23	407	13-03-23	628	17-03-23	439	21-03-23	468	24-03-23	575	3.721
ROPA	27-03-23	744	31-03-23	674											1.418
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)	07-03-23	52	21-03-23	20											72
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	07-03-23	747	21-03-23	684											1.431
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	07-03-23	6	21-03-23	33											39
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															0
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	21-03-23	152													152
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	07-03-23	91	21-03-23	71											162
Pequeños aparatos con componentes peligrosos FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)															0
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFUOROCARBUIROS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
ACEITE VEGETAL	07-03-23	350	27-03-23	600											950
ACEITE MINERAL															0
FLUORESCENTES															0
BATERIAS															0
PINTURA															0
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS	03-03-23	20													20
PILAS															0
AEROSOLES															0
TONER															0
VIDRIO															0

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA