



---

## **INFORME MENSUAL\_AGOSTO 2023**

### **Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes Majadahonda**

---



## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
LIMPIEZA .....	3
REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS INFANTILES.....	3
REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS CANINAS .....	4
ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO.....	5
SIEGA .....	5
DESBROCE .....	7
ENTRECAVADOS Y ESCARDAS.....	7
PODA Y RECORTE DE SETOS Y ARBUSTOS .....	8
PLANTACIÓN DE ARBOLADO.....	8
PLANTACIÓN DE ARBUSTOS.....	8
PLANTACIÓN DE FLOR .....	8
TRABAJOS SOBRE EL ARBOLADO .....	8
RECOGIDA DE RESTOS.....	9
OTRAS LABORES.....	9



## INTRODUCCIÓN

El presente informe incluye un breve resumen de los trabajos realizados en las zonas verdes, parques, jardines y arbolado de alineación del municipio de Majadahonda, durante el mes de **Agosto de 2023**.

## LIMPIEZA

Se ha realizado la limpieza diaria de todas las zonas del contrato, incluidas áreas infantiles y caninas.

En el caso concreto de las áreas infantiles, además de la limpieza, se realiza diariamente el rastrillado de las mismas.

## REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS INFANTILES

Se ha realizado el mantenimiento de todas las áreas infantiles del contrato.

El mantenimiento de las áreas infantiles se ha realizado mediante las siguientes operaciones:

- Inspección/mantenimiento diario y semanal de todas las áreas infantiles, que incluye: Diaria y Semanalmente, inspecciones oculares de todos los elementos de las áreas infantiles con el objetivo de revisar posibles daños de desgaste, vandálicos, etc., que hayan podido sufrir.
- Revisión Funcional mensual: Al final del mes, se ha realizado una inspección funcional de todos los juegos presentes en las áreas infantiles para verificar su estado:
  - Revisión tornillería general (inspección visual y ajuste donde sea necesario).
  - Revisión de anclajes y elementos de sujeción al suelo. Inspección del desgaste de la superficie alrededor de las mismas
  - Inspección general de estructura (posibles grietas, aristas producidas por desgaste de un uso severo).
  - Revisión y verificación de los soportes de giro (posible desgaste de la zona de sujeción de las cadenas. Apriete de sus fijaciones)
  - Revisión y estado de la sujeción de las cuerdas (verificar posibles roturas de las piezas de nylon, falta de tirafondos, desgaste de las cuerdas).



- Revisión del estado de los toboganes (limpieza e integridad de la superficie, comprobación del estado de caída y el área de impacto, revisión anclajes y cimientos).
- Revisión del estado de sujeciones del puente (comprobación del apriete de los tornillos de fijación).
- Revisión y verificación de los anclajes de la estructura (inspección de existencia de óxido, movimientos de la base, reajuste de tornillos de anclaje).
- Revisión de la superficie de juego (superficie limpia de elementos que obstaculicen el juego. Revisión de posibles alteraciones en la superficie).
- Revisión de pintadas y grafitis y en general, del estado del recubrimiento (pinturas, barnices, impregnaciones...).

					AGOSTO	
TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	SUPERFICIE AREA INFANTIL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Zona Verde	ZV_45	Calle Sacedilla	386	Diario		
Zona Verde	ZV_53	Plaza de la Constitución	357	Diario		
Zona Verde	ZV_48	Calle Zepol	138	Diario		
Zona Forestal	F_29	Parque de los Robles	687	Diario	Sustitución ed piezas en "T" en varias redes	
Zona Forestal	F_30	Pinar de Doña Consuelo	111	Diario		
Parque	P_83	Adolfo Suárez	1.906	Diario		
Parque	P_10	Cerro del Aire	1.369	Diario		
Parque	P_82	Avenida de la Oliva	685	Diario		
Parque	P_15	Delta	652	Diario		
Parque	P_12	La Laguna	602	Diario	Se baliza cama elástica por rotura de muelles (pendiente muelles para repa	
Parque	P_85	Los Negrillos	546	Diario		
Parque	P_84	Blas de Lezo	542	Diario		
Parque	P_88	Manuel de Falla	526	Diario		
Parque	P_11	Santo Tomás Moro	500	Diario		
Parque	P_13	Del Arcipreste	497		OBRA	
Parque	P_14	La Rosaleda	461	Diario		
Parque	P_09	Clamart	454	Diario		
Parque	P_07	La Granja del Conde I	439	Diario		
Parque	P_04	Ballesol	432	Diario		
Parque	P_87	Goya	152		OBRA	
Parque	P_86	Cuesta del Reventón	149	Diario		
Parque	P_06	El Esquinazo	56	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_19	Colón	2.165	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_79	Urbanización Pinar del Plantío	864	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_16	Pinar de la Sacedilla	699	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_17	Ferencvaros	565	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_18	Granadilla	477	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_20	Plaza de Colón	361	Diario	Anclaje de poste de vallado perimetral roto	
Área canina, infantil, deportiva	A_23	Boulevard Cervantes	59	Diario		
Área canina, infantil, deportiva	A_22	Perú	48	Diario		

## REVISIÓN Y LIMPIEZA ÁREAS CANINAS

Se han realizado el mantenimiento diario de todas las áreas caninas del contrato, tanto preventivo como correctivo en aquellos casos en los que ha sido necesario.



SECTOR	TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	AGOSTO	
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1	Área canina, infantil, deportiva	A_24	Lealtad	Diario	
1	Área canina, infantil, deportiva	A_19	Colón	Diario	
2	Área canina, infantil, deportiva	A_80	Cotoblanco	Diario	
1	Área canina, infantil, deportiva	A_25	Ermita	Diario	
1	Área canina, infantil, deportiva	A_18	Granadilla	Diario	
1	Área canina, infantil, deportiva	A_17	Ferencváros	Diario	
1	Parque	P_01	San Martín	Diario	
1	Parque	P_11	Santo Tomás Moro	Diario	
2	Parque	P_82	Avenida de la Oliva	Diario	
2	Parque	P_86	Cuesta del Reventón	Diario	
1	Parque	P_15	Delta	Diario	
2	Parque	P_85	Los Negrillos	Diario	
2	Parque	P_88	Manuel de Falla	Diario	
1	Parque	P_04	Ballesol	Diario	
1	Parque	P_14	La Rosaleda	Diario	
1	Parque	P_08	La Granja del Conde II	Diario	
1	Parque	P_09	Clamart	Diario	
2	Parque	P_83	Adolfo Suárez	Diario	
2	Parque	P_87	Goya		OBRA
1	Zona Forestal	F_29	Parque de los Robles	Diario	
1	Zona Forestal	F_26	Parque Cerro del Aire	Diario	

## ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO

Labores diarias de revisión, mantenimiento y reparación de los sistemas de riego, así como reparaciones varias en distintos emplazamientos.

## SIEGA

Durante el mes de agosto se han llevado a cabo labores de siega en los siguientes emplazamientos:



TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	SUPERFICIE AGOST (M2)
Zona Forestal	F_29	Parque de los Robles	705,64
Parque	P_01	San Martín	3.732,00
Parque	P_04	Ballesol	1.538,67
Parque	P_06	El Esquinazo	3.586,01
Parque	P_07	La Granja del Conde I	3.319,80
Parque	P_08	La Granja del Conde II	600,00
Parque	P_09	Clamart	31.631,63
Parque	P_10	Cerro del Aire	13.232,00
Parque	P_11	Santo Tomás Moro	30.488,90
Parque	P_12	La Laguna	9.619,30
Parque	P_13	Arcipreste	35.501,88
Parque	P_14	La Rosaleda	3.905,16
Parque	P_15	Delta	1.347,56
Parque	P_82	Avenida de la Oliva	3.996,12
Parque	P_83	Adolfo Suárez	78.921,64
Parque	P_84	Blas de Lezo	149.160,08
Parque	P_85	Los Negrillos	8.810,38
Parque	P_87	Goya	17.409,28
Parque	P_88	Manuel de Falla	3.405,55
Zona Verde	ZV_33	Avenida de España	33.118,09
Zona Verde	ZV_35	Avenida de los Claveles	769,70
Zona Verde	ZV_36	Avenida Juan Carlos I	65.162,79
Zona Verde	ZV_38	Avenida Príncipe de Asturias	7.584,00
Zona Verde	ZV_39	Avenida Reyes Católicos	5.303,66
Zona Verde	ZV_40	Calle las Norias	2.645,11
Zona Verde	ZV_46	Calle Santa Brígida	1.779,25
Zona Verde	ZV_47	Calle Tramontana	1.420,00
Zona Verde	ZV_49	Carretera del Plantío	42.402,93
Zona Verde	ZV_51	Centro Juvenil Príncipe de Asturias	4.320,00
Zona Verde	ZV_53	Plaza de la Constitución	1.990,17
Zona Verde	ZV_54	Plaza Méjico	6.804,00
Zona Verde	ZV_55	Ronda de San Martín	249,12
Zona Verde	ZV_56	Área de Roza Martín	26.485,42
Zona Verde	ZV_57	Avenida de la Oliva	46.710,70
Zona Verde	ZV_58	Calle Barco	28.956,00
Zona Verde	ZV_59	Calle de las Moreras	89.983,64
Zona Verde	ZV_60	Calle Dr. Pérez Gallardo	9.495,50
Zona Verde	ZV_61	Calle Fragata	1.001,89
Zona Verde	ZV_62	Calle Goleta	4.288,00
Zona Verde	ZV_63	Calle Limonero	3.882,21
Zona Verde	ZV_66	Calle Miró	8.368,00
Zona Verde	ZV_68	Calle Pablo Picasso	15.524,00
Zona Verde	ZV_69	Calle Sarasate	10.038,80
Zona Verde	ZV_70	Calle Sorolla	6.304,00
Zona Verde	ZV_71	Calle Velázquez	35.663,19
Zona Verde	ZV_73	Carretera de Boadilla	77.805,37
Zona Verde	ZV_74	Carretera de Pozuelo	112.194,99
Zona Verde	ZV_75	Calle Homero	2.488,00
Zona Verde	ZV_76	Calle Polifemo	3.172,00
Zona Verde	ZV_78	Calle Odisea	540,00
			1.057.362,10



## DESBROCE

No se han realizado labores de desbroce durante el mes de agosto.

## ENTRECAVADOS Y ESCARDAS

Se han realizado labores de entrecavado en las siguientes calles zonas verdes:

TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	SUPERFICIE AGOSTO (M2)
Parque	P_07	La Granja del Conde I	2.745,83
Parque	P_08	La Granja del Conde II	173,00
Parque	P_11	Santo Tomás Moro	918,85
Parque	P_14	La Rosaleda	2.343,09
Parque	P_82	Avenida de la Oliva	1.387,74
Parque	P_83	Adolfo Suárez	2.388,68
Parque	P_85	Los Negrillos	5.004,62
Parque	P_88	Manuel de Falla	6.882,72
Zona Verde	ZV_36	Avenida Juan Carlos I	537,35
Zona Verde	ZV_38	Avenida Príncipe de Asturias	720,00
Zona Verde	ZV_39	Avenida Reyes Católicos	32,93
Zona Verde	ZV_40	Calle las Norias	1.053,63
Zona Verde	ZV_42	Calle Mare Nostrum	385,00
Zona Verde	ZV_45	Calle Sacedilla	102,00
Zona Verde	ZV_46	Calle Santa Brígida	724,98
Zona Verde	ZV_47	Calle Tramontana	110,00
Zona Verde	ZV_50	Carretera Villanueva del Pardillo	2.345,59
Zona Verde	ZV_51	Centro Juvenil Príncipe de Asturias	39,00
Zona Verde	ZV_53	Plaza de la Constitución	895,58
Zona Verde	ZV_61	Calle Fragata	765,53
Zona Verde	ZV_64	Calle Manuel de Falla	814,47
Zona Verde	ZV_71	Calle Velázquez	454,20
Zona Verde	ZV_72	Callejón Zuloaga	1.212,00
Zona Verde	ZV_73	Carretera de Boadilla	354,64
Zona Verde	ZV_75	Calle Homero	226,00
Zona Verde	ZV_76	Calle Polifemo	36,00
Zona Verde	ZV_77	Calle Circe	45,00
			32.698,42

Y en alcorques de arbolado viario en las siguientes calles:

- Avda Juan Carlos I
- Ctra de Boadilla del Monte
- Calle Velero





- Calle Barco
- Calle Moreras
- Carretera de Pozuelo
- Avda Príncipe de Asturias
- Avda de la Oliva

## PODA Y RECORTE DE SETOS Y ARBUSTOS

En el mes de agosto se han realizado labores de poda y recorte de setos y arbustos en:

TIPOLOGÍA	COD_ZV	NOMBRE	SUPERFICIE AGOSTO (M2)
Parque	P_12	La Laguna	300,60
Parque	P_15	Delta	1.010,67
Parque	P_14	La Rosaleda	7.810,31
Parque	P_13	Del Arcipreste	11.833,96
Zona Verde	ZV_42	Calle Mare Nostrum	385,00
Zona Verde	ZV_53	Plaza de la Constitución	2.985,25
Zona Verde	ZV_74	Carretera de Pozuelo	4.155,49
			28.481,29

## PLANTACIÓN DE ARBOLADO

Durante el mes de agosto no se han plantado árboles.

## PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Durante el mes de agosto no se han plantado arbustos.

## PLANTACIÓN DE FLOR

Durante el mes de agosto no se ha plantado flor de temporada.

## TRABAJOS SOBRE EL ARBOLADO

En el mes de agosto se han realizado las siguientes actuaciones sobre el arbolado del municipio:





ESPECIE	U	UBICACIÓN	ACTUACIÓN	OBSERVACIONES
Prunus sp	1	La Sacedilla	Tala	Seco
Salix sp.	1	Centro Juvenil	Tala	Seco

## RECOGIDA DE RESTOS

Todos los restos procedentes de las operaciones anteriores han sido recogidos y retirados de las zonas verdes a diario y posteriormente depositados en un punto de acopio, para posteriormente ser transportados a gestor autorizado.

## OTRAS LABORES

Además, durante el mes de agosto se han llevado a cabo las siguientes labores:

- Desteconado en varios emplazamientos
- Colocación de tutores en varios emplazamientos