

# INFORME I Servicio de Punto Limpio

Junio 2024



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

# CONTENIDO

1. TABLA RESUMEN.....	3
2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS .....	4

## 1. TABLA RESUMEN

A continuación, se expone una tabla con las cantidades de residuos recogidas durante el mes de junio (Kg) y el número de visitantes:

JUNIO		2024		PUNTO LIMPIO MAJADAHONDA											
RESIDUO	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	FECHA	KILOS	TOTAL KILOS
PAPEL/CARTON	06-06-24	3.080	13-06-24	4.940	20-06-24	3.820	27-06-24	4.200							16.040
COLCHONES	20-06-24	1.600													1.600
METALES															*
ESCOMBRO															0
RESTO	03-06-24	2.180	04-06-24	5.140	05-06-24	1.240	07-06-24	2.200	11-06-24	2.420	11-06-24	1.560	12-06-24	6.780	53.220
	13-06-24	1.980	17-06-24	2.560	18-06-24	1.820	18-06-24	4.520	18-06-24	1.700	18-06-24	940	19-06-24	2.000	
	20-06-24	1.160	21-06-24	3.620	24-06-24	3.460	25-06-24	1.380	26-06-24	5.020	26-06-24	1.540			
ROPA	04-06-24	400	06-06-24	1.663	07-06-24	1.805	10-06-24	1.880	13-06-24	1.257	14-06-24	1.240	15-06-24	1.230	17.901
	17-06-24	795	19-06-24	1.455	21-06-24	1.717	24-06-24	564	25-06-24	470	28-06-24	1.940	29-06-24	1.485	
GRANDES APARAT. COMPONENTES PELIGROSOS FR4 (codigo LER 200135-41)															*
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 / 20 01 35 (CÓDIGO LER 200136/52) fraccion 5	06-06-24	524	19-06-24	942											1.466
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/22)	06-06-24	408	19-06-24	209											617
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/13)															*
APARAT. INTERCAMBIO TEMPERATURA CON CFC (CÓDIGO LER 200123-11)	06-06-24	12	19-06-24	221											233
MONITORES Y PANTALLAS CRT.FR2. (CÓDIGO LER 200135-21)	06-06-24	90	19-06-24	32											122
PEQUEÑOS APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS FR 5 CÓDIGO LER 200135-51)															0
RAEES (GRANDES APARAT. RESTO CÓDIGO LER 200136-42)	19-06-24	59													59
EQUIP. DISTINTOS A CÓDIGOS 20 01 21 / 20 01 23 (CÓDIGO LER 200135/61)															0
TERMOS GRANDES APARATOS CON COMPONENTES PELIGROSOS DOMÉSTICO (CÓDIGO LER 200123-41)	06-06-24	6	19-06-24	33											39
EQUIPOS DESECHADOS QUE CONTIENEN CLOROFLUOROCARBUIOS (CÓDIGO LER 200123/12)															0
MEZCLA ACUMULADORES Y PILAS (CÓDIGO LER 200133)															*
ACEITE VEGETAL	05-06-24	300	19-06-24	251	20-06-24	371									922
ACEITE MINERAL															*
FLUORESCENTES															*
BATERIAS															*
PINTURA															0
ENV. VACIOS CONT. PLAST.															0
RADIOGRAFIAS															*
PILAS															*
AEROSOLES															0
TONER															*
VIDRIO															*
RESIDUOS PUNZANTES															0
<b>TOTAL RESIDUOS</b>															<b>92.219</b>

\* SIN DATOS: NO SE HA REALIZADO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO O GESTOR FINAL. SÍ SE HAN RECEPCIONADO RESIDUOS, PERO NO LOS SUFICIENTES COMO PARA REALIZAR RETIRADA.



Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## 2. TRAZABILIDAD DE LOS RESIDUOS

### PAPEL Y CARTÓN

Gestor: CARPA

Planta de Tratamiento: CARPA





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## VOLUMINOSOS

Planta de Tratamiento: Depósito Controlado de Pinto



## ROPA

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## ACEITE VEGETAL USADO

Gestor: East-West

Planta de Tratamiento: East-West



## RAEE'S

Gestor: Ilunion





Ayuntamiento de  
MAJADAHONDA

## ESCOMBROS

Gestor: CCR Las Mulas



## COLCHONES

Gestor: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

Planta de Tratamiento: RECUPERACIONES PEREZ, S.L.

